







ケーブルを壁面等へ固定する工具です。


- 用:• VVF1.6(2.0)×2C ケーブル高さ6~7.5mm 幅 10mm以下 (対応針 (ステップル)品番:MCT-S2) • VVF1.6(2.0)×3C ケーブル高さ 6 ~ 7.5mm (幅 13.5mm 以下 (対応針 (ステップル ) 品番:MCT-S3)
- ●適合木材:杉、松、檜、ホワイトウッド等 ※合板等は種類によって打てない場合があります。一度使用前に実射にてご確認ください。

# ステップルの装填

①レバーをつまんでマガジンカバーを引き出します。 マガジンカバー

②ステップルを樹脂側が上になるようにセットし、 ステップルを軽く押しながらマガジンカバーを 「カチッ」と音がするまで押し戻します。


ステップルを確実に マガジンにセットし てください。ステッ プルが浮いていると マガジンカバーがセ ットできません。



アジャスタ

# アジャスターのセット

使用するステップルに合わせ、アジャスターの位置を 移動させます。




# 【ケーブルの固定

①ハンドルを少し握り、 ストッパーを外します。 ②ケーブルにアジャスタ 一先端を合わせ、ハン ドルを握ります。


### ご注意

アジャスターをシッカ リ壁面に押し付けてい ないと、ステップル発射時の反動でステップ ルが奥まで刺さらない 恐れがあります。



### ハンドルの収納方法

ハンドルレバーを押しながら、ハンドルを押し、 ストッパーを掛けます。



### 以下の項目を守ってください。製品の故障や破損、ケガの 原因となる恐れがあります。

- ●使用時は保護眼鏡等、安全な服装を着用の上ご使用ください。
- ●製品に針(ステップル)を装填中に製品の射出口を覗き込まないでください。
- ●製品の射出口を人に向けないでください。
- ●製品を空打ちしないでください。マガジン内に針(ステップル)が残っている場合があります。
- ●本体を振り回す、投げる等乱暴に扱わないでください。事故、故障の原因となります。
- ●指定の針(ステップル)以外は使用しないでください。故障の原因となります。
- ●用途以外に使用しないでください。また、適用の製品以外に使用しないでください。

住所: 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL: (0584)68-0008(代)連絡先: 営業管理課